
ZAŁĄCZNIK Z-1

FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJA USZKODZEŃ

SPIS ZAWARTOŚCI:

1. Dokumentacja fotograficzna.....	3
2. Dokumentacja rysunkowa	32

1. Dokumentacja fotograficzna



fot. 1.1. Widok dachu z góry.



fot. 1.2. Strona zachodnia



fot. 1.3. Strona południowo – zachodnia



fot. 1.4. Strona północna




fot. 1.5. Strona wschodnia



fot. 1.6. Strona wschodnia



fot. 1.7. Część dachu pogrążonego



fot. 1.8. Dach na wieżyczką od strony południowo - zachodniej



fot.2.1. Widok konstrukcji wieżyczki



fot.2.2. Korozja krokwi wieżyczki



fot.2.3. Połączenie elementów pierwotnych krokwi z wymienianymi



fot.2.4. Połączenie elementów pierwotnych krokwi z wymienianymi



fot.2.5. Połączenie elementów pierwotnych krokwi z wymienianymi



fot.2.6. Połączenie elementów pierwotnych krokwi z wymienianymi



fot.2.7. Korozja przypustnic



fot.2.8. Korozja krokwi i belki stropowej



fot.2.9. Korozja krokwi i belki stropowej



fot.2.10. Wadliwe wzmocnienie jednego ze słupów



fot.2.11. Odkrywka stropu strychowego wieżyczki



fot.2.12. Odkrywka stropu strychowego części południowo - zachodniej



fot.2.13. Korozja krokwi i elementów deskowania kosza przy wieżyczce



fot.2.14. Korozja płatwi pośredniej w poziomie sufitu



fot.2.15. Ścianka szczytowa z cegły pełnej



fot.2.16. Rozszczelnienie połączenia słup - platew



fot.2.17. Korozja płatwi pośredniej w poziomie sufitu




fot.2.18. Korozja krokwi przy kominie. Widoczne ślady przecieków obróbek blacharskich



fot.2.19. Korozja płatwi pośredniej w poziomie sufitu



fot.2.20. Korozja krokwi koszowej



fot.2.21. Korozja oraz osłabienie zaciosami krokwi koszowej



fot.2.22. Skręcenie płatwi pośredniej na słupie



fot.2.23. Wadliwe oparcie lat na ugiętej krokwi



fot.2.24. Nieszczelność obróbek blacharskich w koszu. Korozja krokwi koszowej



fot.2.25. Korozja węzła w kalenicy



fot.2.26. Wadliwe wzmocnienie krokwi przy ścianie szczytowej



fot.2.27. Korozja płatwi pośredniej. Nieszczelności pokrycia



fot.2.28. Korozja płatwi pośredniej. Nieszczelności pokrycia



fot.2.29. Korozja krokwi narożnej. Nieszczelności pokrycia




fot.2.30. Korozja elementów drewnianych przy kominie



fot.2.31. Wadliwe przedłużenie słupa



fot.2.32. Uszkodzenia spoin komina murowanego. Zatkany przewód wentylacyjny



fot.3.1. Zacieki na suficie w pomieszczeniu nr 2.1




fot.3.2. Zacieki na ścianie w pomieszczeniu nr 2.2



fot.3.3. Zacieki na suficie w pomieszczeniu nr 2.2. Widoczne objawy przemarzania



fot.3.4. Zacieki na suficie i ścianie w pomieszczeniu nr 2.3. Widoczne objawy przemarzania



fot.3.5.Widoczne objawy przemarzania w pomieszczeniu nr 2.3.



fot.3.6.Pomieszczenie nr 2.4. Miejsce silnych przecieków z kosza dachu pogrążonego. Zdjęci wykonane po remoncie



fot.3.7.Sufit nad pomieszczeniem nr 2.5




fot.3.8.Zacieki i przemarzanie ścian w górnej strefie



fot.3.9.Sufit nad pomieszczeniem nr 2.7



fot.3.10.Sufit nad pomieszczeniem nr 2.9



fot.3.11.Zacieki w pomieszczeniu nr 2.10



fot.3.12.Sufit nad pomieszczeniem nr 2.11



fot.3.13. Zacieki na suficie przy ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu nr 2.11



fot.3.14. Zacieki na suficie przy ścianie zewnętrznej w pomieszczeniu nr 2.11



fot.3.15. Sufit na schodami i korytarzem



fot.3.16. Zarysowanie ściany w górnej strefie pod sufitem nad schodami



fot.3.17. Pomieszczenie toalet

2. Dokumentacja rysunkowa

Z-1-01 RYSUNEK ZESTAWCZY USZKODZEŃ WIĘŻBY DACHOWEJ
Z-1-02 RYSUNEK ZESTAWCZY USZKODZEŃ W POZIOMIE PODDASZA
UŻYTKOWEGO