# Przedmiar robót

## „ Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w SMS im.G.Narutowicza w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia”.

Data: 2018-04-06
Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul.Prądnicka 35-37

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

..... .....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**Opis prac dla zadania "„ Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego w SMS im.G.Narutowicza w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia”.**
**:**
**- rozebranie ścianek z cegły**
**- rozebranie posadzki z płytek**
**- rozebranie posadzki z wykładziny PCV**
**- demontarz drzwi**
**- murowanie ścianek działowych**
**- tynkowanie ścian**
**- wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych i z tworzyw sztucznych**
**- wykonanie sufitu podwieszonego**
**- izolacja i obudowa urządzeń wentylacyjnych**
**- malowanie ścian**
**- wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych**
**- montaż drzwi**
**- montaż narożników ochronnych**
**- montaż odbojnic ściennych**
**- rozebranie posadzki z wykładziny PCV**
**- wykucie otworu drzwiowego**
**- wykonanie ścianki działowej z płyty gipsowo kartonowej ścianek działowych**
**- wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych**
**- malowanie ścian i sufitów**
**- montaż szafek i blatów**

**Organizacja ruchu**
**- dojazdy i wyjazdy zgodnie z istniejącymi drogami**

**Podstawa prawna**

**1.Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z 29.01.2004 r ( Dz.U.Nr 19 poz 177)**
**2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczania planowanych kosztów prac projektowych , oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.UNr130 , zdnia 8 czerwca 2004 r poz.1389)**
**3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu robót i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych , oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.Nr 202 z dnia 16 września 2004 r poz.2072)**

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

**Kosztorys inwestorski sporządzony w oparciu o ,wytyczne inwestora, wytyczne protucenta materiałów z uwzględnieniem zastosowanych norm ,w oparciu o analizę indywidualną analizę dostawcy materiałów i sprzętu oraz przy wykorzystaniu katalogów KNR**

**Kosztorys sporządzony został metodą kalkulacji uproszczonej opracowanej na podstawie niniejszych założeń wyjściowych:**
**R = 15,00 zł**
**Kp = 65 %**
**Z = 15%**
**Vat = 23%**

**Do cen materiałów doliczono koszty zaopatrzenia i transportu. Dopuszcza się stosowanie materiałów i technologii innych producentów o zbliżonych parametrach w uzgodnieniu z inwestorem.**

**Do cen sprzętu doliczono koszty jednorazowej dostawy na budowę.**

# Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| **1 Pokój dla rodziców , pokój psychologa , pomieszczenie socjalne** | | | |
| 1 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 | 1,000 | | szt |
| 2 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/329/2<br>Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna | 2,050 | 2 | m2 |
| 3 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNNRW 5/721/3<br>Analogia cięcie ścian pod otwór drzwiowy 2 szt | 10,200 | | m |
| 4 Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNR 202/126/5<br>Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 2 szt | 1,400 | | m |
| 5 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/818/5<br>Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki | 21,413 | | m2 |
| 6 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/804/7<br>Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki | 21,413 | | m2 |
| 7 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/105/6<br>Wywiezienie gruzu taczkami | 2,387 | | m3 |
| 8 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/17<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz | 2,387 | | m3 |
| 9 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/20<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz | 2,387 | 19 | m3 |
| 10 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KI<br>Utylizacja odpadów | 2,387 | | m3 |
| 11 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNRW 202/602/1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1˙warstwa | 21,413 | | m2 |
| 12 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/609/3<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 3 cm | 21,413 | | m2 |
| 13 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 21,413 | | m2 |
| 14 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm | 21,413 | 3 | m2 |
| 15 Nr STWiOR: 3.2.5<br>KNR 14/2010/4 (1)<br>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 płyta zielona 2 szt | 23,025 | | m2 |
| 16 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 25,758 | | m2 |
| 17 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych | 25,758 | | m2 |
| 18 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 25,758 | | m2 |
| 19 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KNR 202/1017/2<br>Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6˙m2 z zamkiem i szyldem - w/g wzoru istniejącego | 3,690 | | m2 |
| 20 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KSNR 2/1003/1<br>Oscieżnice drewniane regulowane | 2,000 | | szt |
| 21 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KNRW 401/919/9<br>Analogia wymiana klamek okiennych na klamki z zamknięciem na klucz | 3,000 | | szt |
| 22 Nr STWiOR: 3.2.3<br>KNR 202/810/5<br>Tynki zwykłe ościeży wykonywane ręcznie, tynki kategoria III | 3,570 | | m2 |
| 23 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/1<br>Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | 9,680 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 24 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/6<br>Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła | 9,680 | | m2 |
| 25 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 107,904 | | m2 |
| 26 Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 87,262 | | m2 |
| 27 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 20,475 | | m2 |
| 28 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 87,262 | | m2 |
| 29 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 20,475 | | m2 |
| 30 Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNR 401/321/3<br>Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z aglomarmuru gr 2 cm i dł 1,4 m - parapet w izolatce | 1,000 | | szt |
| **2 Nr STWiOR:**<br>**Skrzydło dzieci starszych** | | | |
| 31 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/811/7<br>Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | 41,800 | | m2 |
| 32 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 65,670 | | m2 |
| 33 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/818/5<br>Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki | 114,080 | | m2 |
| 34 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/804/7<br>Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki | 155,880 | | m2 |
| 35 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/105/6<br>Wywiezienie gruzu taczkami | 10,428 | | m3 |
| 36 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/17<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz | 10,428 | | m3 |
| 37 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/20<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz | 10,428 | 19 | m3 |
| 38 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KI<br>Utylizacja odpadów | 10,428 | | m3 |
| 39 Nr STWiOR: 3.2.3<br>KNRW 401/716/1 (2)<br>Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie, (cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobetony) na ścianach płaskich, - po skuciu płytek | 65,670 | | m2 |
| 40 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNRW 202/602/1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1˙warstwa | 155,880 | | m2 |
| 41 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 202/609/3<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 3 cm | 155,880 | | m2 |
| 42 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 155,880 | | m2 |
| 43 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm | 155,880 | 3 | m2 |
| 44 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 155,880 | | m2 |
| 45 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket kolorowa lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych - wzór układania uzgodnić z inwestorem Rx2<br>R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 | 170,176 | | m2 |
| 46 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 170,176 | 2 | m2 |
| 47 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 461,630 | | m2 |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 461,630 | | m2 |
| 49 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 383,870 | | m2 |
| 50 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych z możliwością mycia i dezynfekcji | 72,540 | | m2 |
| 51 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1206/4 (2)<br>Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne farba do obiektów szpitalnych lamperia | 45,765 | | m2 |
| 52 | Nr STWiOR: SST 4.5<br>KNRW 202/2701/2<br>Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, systemowych, rastrowych 60x60cm - do obiektów szpitalnych | 187,382 | | m2 |
| **3** | **Skrzydło dzieci młodszych** | | | |
| 53 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 401,459 | | m2 |
| 54 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 283,859 | | m2 |
| 55 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 283,859 | | m2 |
| 56 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1206/4 (2)<br>Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne farba do obiektów szpitalnych lamperia | 61,490 | | m2 |
| 57 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 117,600 | | m2 |
| 58 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 117,600 | | m2 |
| 59 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 202/2007/5<br>Analogia Wymiana płyt kasetonowych 60x60 na stropach, na rusztach Materiał tylko kasetony - do obiektów szpitalnych | 78,822 | | m2 |
| **4** | **Łazienka dla niepełnosprawnych** | | | |
| 60 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/348/3<br>Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły | 3,510 | | m2 |
| 61 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/349/2<br>Rozebranie postumentu brodzika z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej | 0,217 | | m3 |
| 62 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/811/7<br>Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | 5,433 | | m2 |
| 63 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 16,800 | | m2 |
| 64 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/804/7<br>Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki | 5,433 | | m2 |
| 65 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/105/6<br>Wywiezienie gruzu taczkami | 5,461 | | m3 |
| 66 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/17<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz | 5,461 | | m3 |
| 67 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/20<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz | 5,461 | 19 | m3 |
| 68 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNRW 202/602/1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1˙warstwa | 5,433 | | m2 |
| 69 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 202/609/3<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 3 cm | 5,433 | | m2 |
| 70 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 5,433 | | m2 |
| 71 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm | 5,433 | 3 | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 72 Nr STWiOR: 3.2.3<br>KNR 202/810/5<br>Tynki zwykłe ościeży wykonywane ręcznie, tynki kategoria III | 16,800 | | m2 |
| 73 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, | 5,433 | | m2 |
| 74 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/1118/1<br>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża | 5,433 | | m2 |
| 75 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/1118/9<br>Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana - płytki antypoślizgowe | 5,433 | | m2 |
| 76 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/1<br>Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | 16,800 | | m2 |
| 77 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/6<br>Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła | 16,800 | | m2 |
| 78 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 12,013 | | m2 |
| 79 Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 6,580 | | m2 |
| 80 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 6,580 | | m2 |
| 81 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 5,433 | | m2 |
| 82 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 5,433 | | m2 |
| **5 Korytarz główny** | | | |
| 83 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 401/806/4<br>Naprawa posadzek lastrykowych, naprawa pęknięć | 12,450 | | m |
| 84 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNNRW 3/808/2<br>Analogia Szlifowanie, posadzek lastrykowych, | 56,772 | | m2 |
| 85 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1121/1<br>Przygotowanie podłoża pod wykładziny PCV | 63,612 | | m2 |
| 86 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket kolorowa lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych - wzór układania uzgodnić z inwestorem Rx2<br>R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 | 63,612 | | m2 |
| 87 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 63,612 | 2 | m2 |
| 88 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 108,567 | | m2 |
| 89 Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 51,795 | | m2 |
| 90 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 51,795 | | m2 |
| 91 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1206/4 (2)<br>Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ścian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne farba do obiektów szpitalnych lamperia | 43,605 | | m2 |
| 92 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 56,772 | | m2 |
| 93 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 56,772 | | m2 |
| 94 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KNR 19/931/6 (2)<br>Analogia - Wymiana stolarki aluminiowejj na ściankę aluminiową z drzwiami aluminiowymi 110x200 cm, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi przymykowe z zamkiem elektrycznym p.poż EI 60 | 7,500 | | m2 |
| **6 Korytarz główny - pokoje** | | | |
| 95 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 96 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/349/2<br>Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego | 0,437 | | m3 |
| 97 Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNNR 3/302/1<br>Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | 0,300 | | m3 |
| 98 Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNRW 401/314/2<br>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | 0,150 | | m3 |
| 99 Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNRW 401/314/4<br>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP180˙mm | 4,500 | | m |
| 100 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/818/5<br>Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki | 82,956 | | m2 |
| 101 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/804/7<br>Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki | 53,527 | | m2 |
| 102 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/105/6<br>Wywiezienie gruzu taczkami | 4,817 | | m3 |
| 103 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/17<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz | 4,817 | | m3 |
| 104 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/20<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz | 4,817 | 19 | m3 |
| 105 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KNR 19/1024/4 (2)<br>Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi i blendą - powietrzno szczelne z samozamykaczem p.poż EI 60 | 1,845 | | m2 |
| 106 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNRW 202/602/1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1˙warstwa | 53,227 | | m2 |
| 107 Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 202/609/3<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 3 cm | 53,227 | | m2 |
| 108 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 53,227 | | m2 |
| 109 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm | 53,227 | 3 | m2 |
| 110 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych | 94,596 | | m2 |
| 111 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 94,596 | | m2 |
| 112 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 437,182 | | m2 |
| 113 Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 339,255 | | m2 |
| 114 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 339,255 | | m2 |
| 115 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 97,927 | | m2 |
| 116 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/1<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne- farba do obiektów szpitalnych | 97,927 | | m2 |
| **7 Dyżurka z pokojem zabiegowym** | | | |
| 117 KNR 401/354/4<br>Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 | 1,000 | | szt |
| 118 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/349/2<br>Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego | 2,002 | | m3 |
| 119 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/819/15<br>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 3,600 | | m2 |
| 120 Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/818/5<br>Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki | 20,342 | | m2 |

| | Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/804/7<br>Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki | 20,342 | | m2 |
| 122 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNRW 401/105/6<br>Wywiezienie gruzu taczkami | 4,104 | | m3 |
| 123 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/17<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz | 4,104 | | m3 |
| 124 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/108/20<br>Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz | 4,104 | 19 | m3 |
| 125 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KI<br>Utylizacja odpadów | 4,104 | | m3 |
| 126 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNRW 202/602/1<br>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z folii w płynie, 1˙warstwa | 20,342 | | m2 |
| 127 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 202/609/3<br>Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 3 cm | 20,342 | | m2 |
| 128 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/1<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro | 20,342 | | m2 |
| 129 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1102/3<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm | 20,342 | 3 | m2 |
| 130 | Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNR 202/120/2 (1)<br>Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych | 0,936 | | m2 |
| 131 | Nr STWiOR: 3.2.3<br>KNR 202/810/5<br>Tynki zwykłe ościeży wykonywane ręcznie, tynki kategoria III | 3,300 | | m2 |
| 132 | Nr STWiOR: 3.2.3<br>KNR 202/803/3<br>Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany , kategoria˙III | 1,872 | | m2 |
| 133 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/1<br>Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża | 5,550 | | m2 |
| 134 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>KNR 12/829/6<br>Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła | 5,590 | | m2 |
| 135 | Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, | 21,742 | | m2 |
| 136 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych | 21,742 | | m2 |
| 137 | Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 21,742 | | m2 |
| 138 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/333/4<br>Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły | 4,000 | | szt |
| 139 | Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNR 401/322/3<br>Analogia Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, ceowniki stalowe 120 dł 0,48cm | 4,000 | | szt |
| 140 | Nr STWiOR: 3.2.1<br>KNR 401/336/1<br>Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 8x15cm | 7,400 | | m |
| 141 | Nr STWiOR: 3.2.2<br>KNR 401/313/4<br>Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, ceownik 120˙mm | 7,200 | | m |
| 142 | Nr STWiOR: 3.2.5<br>KNR 202/2004/5<br>Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 | 9,780 | | m2 |
| 143 | Nr STWiOR: 3.2.9<br>KNRW 202/2701/2<br>Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, systemowych, rastrowych 60x60cm - do obiektów szpitalnych | 20,342 | | m2 |
| 144 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNRW 401/1204/8<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków | 47,704 | | m2 |
| 145 | Nr STWiOR: 3.2.4<br>ORGB 202/1134/2 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, | 47,704 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 146 Nr STWiOR: 3.2.4<br>KNR 401/1204/2<br>Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba do obiektów szpitalnych | 47,704 | | m2 |
| **8 Magazyn** | | | |
| 147 Nr STWiOR: 3.2.5<br>KNR 14/2010/4 (1)<br>Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101 płyta zielona 2 szt | 13,710 | | m2 |
| 148 Nr STWiOR: 3.2.8<br>KNR 19/1024/4 (2)<br>Drzwi aluminiowe o powierzchni do 3,0˙m2, osadzanie na kotwach, pełne - powietrzno szczelne z samozamykaczem p.poż EI 30 | 1,845 | | m2 |
| 149 Nr STWiOR: 3.2.6<br>ORGB 202/1134/1 (2)<br>Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem | 4,724 | | m2 |
| 150 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/5 (1)<br>Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW antypoślizgowa typu Tarket lub równoważna z wywinięciem na ścianę 10 cm do obiektów szpitalnych | 5,696 | | m2 |
| 151 Nr STWiOR: 3.2.7<br>KNR 202/1112/9<br>Zgrzewanie wykładzin rulonowych | 5,696 | | m2 |
| **9 Wymiana drzwi windowych** | | | |
| 152 Nr STWiOR: 3.2.11<br>KI<br>Wymiana drzwi przystankowych na dwu panelowe, materiał stal nierdzewna o klasie P.poż EI 60 | 4,000 | | kpl |
| **10 Narożniki i odbojnice** | | | |
| 153 Nr STWiOR: 3.2.10<br>KNR 202/1217/1<br>Analogia Narożniki, długości 1.5˙m, z tworzywa sztucznego 50x50mm np SO 50 lub równoważne | 31,000 | | szt |
| 154 Nr STWiOR: 3.2.10<br>KI<br>Odbojnice ścienne z tworzywa sztucznego szer 20cm | 193,240 | | m |
| **11 Montaż rolet** | | | |
| 155 Nr STWiOR: 3.2.13<br>KNRW 202/1038/1 (1)<br>Montaż rolet w kasecie z prowadnicami | 49,968 | | m2 |
| **12 Wypsażenie - pokój socjalny personelu** | | | |
| 156 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/1<br>Szafki kuchenne, zlewozmywakowa | 0,656 | | m2 |
| 157 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/3<br>Szafki kuchenne, stojące 2-drzwiowe - szafki z szufladami i półkami | 0,656 | | m2 |
| 158 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/5<br>Szafki kuchenne, wiszące 2-drzwiowe | 0,576 | | m2 |
| 159 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Blat kuchenny szer 60cm i dł 375 cm na szafkach kuchennych stojacych | 1,000 | | szt |
| **13 Wypsażenie - pokój socjalny rodziców** | | | |
| 160 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/1<br>Szafki kuchenne, zlewozmywakowa | 0,656 | | m2 |
| 161 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/3<br>Szafki kuchenne, stojące 2-drzwiowe - szafki z szufladami i półkami | 0,656 | | m2 |
| 162 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/5<br>Szafki kuchenne, wiszące 2-drzwiowe | 0,576 | | m2 |
| 163 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Blat kuchenny szer 60cm i dł 375 cm na szafkach kuchennych stojacych | 1,000 | | szt |
| **14 Wypsażenie - punkt pielęgniarski** | | | |
| 164 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Szafka z ladą i zamykanymi szufladami 150x90x75 - w/g rysunku - szafki z szufladami i półkami | 1,000 | | kpl |
| 165 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Szafka z ladą półokrągłą i zamykanymi szufladami 130x80x75 - w/g rysunku - szafki z szufladami i półkami | 1,000 | | kpl |
| 166 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Szafki , wiszące | 1,000 | | kpl |
| **15 Wypsażenie - gabinet zabiegowy** | | | |
| 167 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/1<br>Szafki , zlewozmywakowa | 0,656 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|---|---|---|
| 168 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/3<br>Szafki , stojące 2-drzwiowe - szafki z szufladami i półkami | 0,656 | | m2 |
| 169 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KNRW 202/1030/5<br>Szafki , wiszące 2-drzwiowe | 0,576 | | m2 |
| 170 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Blat szer 60cm na szafkach stojacych | 1,000 | | szt |
| **16 Wzmożony nadzór** | | | |
| 171 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Szafka stojąca z ladą w/g obecnego wzoru | 2,000 | | kpl |
| **17 Śluza - punkt pielęgniarski** | | | |
| 172 Nr STWiOR: 3.2.12<br>KI<br>Szafka stojąca z ladą w/g obecnego wzoru 3,30x0,5x0,75 | 1,000 | | kpl |