


RZUT DACHU



wszystkie istniejące sterczyny ozdobne z blachy do demontażu, oczyszczenia, zabezpieczenia powłokami malarskimi i ponownego montażu. W razie stwierdzenia na placu budowy nieodpowiedniego stanu zachowania sterczyn - wykonać nowe sterczyny z blachy, na wzór elementów oryginalnych

kominy murowane ponad dachem o licu ceglany - kominy murowane od poziomu poddasza nieużytkowego wzwyż, należy przemurować z cegły klinkierowej na specjalistycznej zaprawie do murów klinkierowych

kominy murowane ponad dachem o licu ceglany - kominy murowane od poziomu poddasza nieużytkowego wzwyż, należy przemurować z cegły klinkierowej na specjalistycznej zaprawie do murów klinkierowych

| | | | |
|---|--|-------------------|---------|
| PW: | | | |
| RZUT DACHU | | | |
| INWESTYCJA: | Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza | | |
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice | | |
| INWESTOR : | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice | | |
| OPRACOWALI: | | nr upr. | podpisy |
| ARCHITEKTURA gl. projektant | mgr inż. arch. Miłosz STACHERA | 11/ZPOIA/2005 | |
| ARCHITEKTURA sprawdził | mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK | 34/ZPOIA/OKK/2012 | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884 | | DATA: | 10.2017 |
| | | SKALA: | 1:100 |
| | | NR RYS.: | A/6 |