



elementy wystające
ponad dach od
strony północno-
wschodniej

Widok z boku.



6 szt. elementów uszkodzonych wystających
ponad dach.

Widok z góry.