




ELEWACJA BOCZNA 1 - GŁÓWNE WEJŚCIE



ELEWACJA TYLNA

- OZNACZENIA:
- lito ceglane
 - ściana tykrowana
 - cokół kamienny
 - cokół ceglany pokryty glonami z widocznym osadem solnym
 - ubytki w gzymsach
 - cokół kamienny pokryty glonami
 - spęknięcia

INWENTARYZACJA: ELEWACJE			
INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES	ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTYCI:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR :	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
opracował			
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIL07</div> <div>www.mil07.pl, pracownia@mil07.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884</div>		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	I/5.1