



ELEWACJA BOCZNA 2



ELEWACJA FRONTOWA

- OZNACZENIA:
- lico ceglane
 - ściana tykrowana
 - cokół kamienny
 - cokół ceglany pokryty glonami z widocznym osadem solnym
 - ubytki w gzymsach
 - cokół kamienny pokryty glonami
 - spęknięcia

INWENTARYZACJA: ELEWACJE			
INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES	ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTYCJA:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR :	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
ARCHITEKTURA opracował	OPRACOWALI:	nr upr.	podpisy
	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MŁO</div> <div>www.mlo7.pl, pracownia@mlo7.pl ul. Sowińskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031684</div>	DATA:	10.2017	
	SKALA:	1:100	
	NR RYS.:	I/5.2	