



LEGENDA

 - odcinek drogi objętej opracowaniem
 - remont przepustu pod koroną drogi

UWAG

1. Rozpatrywać łącznie z rys. 3 - przekrój typowy oraz opisem technicznym.

Dominik Higrosystem Sp. z o.o. 38-242 Skoczyn ul. Armii Krajowej 9 tel. 602 92 92 92 uslugi@dominikhigro.com	Nazwa opracowania:	Remont-modernizacja ociekania drogi gminnej nr 20611K1 Czermań-Okołe w km 0+000-1+700 w m. Czermań, gm. Szerzyny	
	Inwestor:	Gmina Szerzyny - 38-246 Szerzyny 521	
	Lokalizacja:	powiat: tarnowski; miejscowość: Szwosowa	
	Nazwa rysunku:		
	Planusza sytuacyjna		
	Opracował: mgr inż. Dominik Higoborzec POW.0315/PWO.01/19 wykonanie dla projektanta i kierownika nadzoru budowlanego w oparciu o plan sytuacyjny i dokumentację techniczną	Podpis:	