

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA dla celów zabezpieczenia i stabilizacji
osuwiska na działce komunalnej nr 308/4 wraz z zabezpieczeniem sieci wodociągowej Φ 110 PVC
oraz sieci kanalizacyjnej Φ 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w m.OCHMANÓW

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Dokumentacja fotograficzna rdzeni wiertniczych
oraz rejonu osuwiska

Autorzy zdjęć:
mgr inż. Irena Łągiewka,
mgr inż. Jacek Petrasz

Otwór nr 1



Otwór nr 2



Otwór nr 3



Otwór nr 4





Fot.1. Zachodnia część niszy skarpy głównej (stan z dn.24.02.2015)



Fot.2 Centralna część niszy skarpy głównej (stan z dn.24.02.2015)



Fot.3 Widok jezora osuwiska od strony tarasu pot.Bogusława (Zakrzówek) (stan z dn.24.02.2015)



Fot.4 Brzeg pot.Bogusława poniżej czoła osuwiska /część SW (24.02.2015)



Fot.5 Umocnienia brzegowe pot.Bogusława poniżej czoła osuwiska /część NE (24.02.2015)



Fot.6 Deformacje powierzchniowe i uszkodzona studnia w strefie nad skarpą główną
(stan z dn. 28.04.2015)