

## **WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLA BATORSKA**

mgr inż. MARIUSZ ALFAWICKI



*Mariusz Alfawicki*

tel. 502-39-39-34

Bochnia, 28 Listopad 2016r

## LOKALIZACJA

**DATA WYKONANIA ODWIERTÓW:** 15-16.11.2016r

Rozpoznanie prowadzone zostało za pomocą sondowania świdrem ręcznym do głębokości 3m poniżej poziomu terenu we wcześniej wyznaczonych przez zleceniodawcę miejscach, następnie pozyskany materiał poddano makroskopowej ocenie gruntu. Odwierty po wykonaniu i sprofilowaniu zostały zasypane pozyskanym urobkiem

### Profil odwiertu w punkcie nr 14

Wola Batorska N5 przy DW 964

0,0 ÷ 0,3 m p.p.t. nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, kruszywo, gruz betonowy)

0,3 ÷ 1,1m p.p.t grunty rodzime wykształcone w postaci pospółki, barwy brunatnej, mało wilgotna,

1,1 ÷ 1,5m p.p.t. grunty rodzime wykształcone w postaci piasku pylastego z domieszką żwiru, barwy żółtej, mało wilgotny

1,5 ÷ 1,7 m p.p.t. grunty rodzime wykształcone w postaci gliny pylastej przewarstwionej piaskiem drobnym, barwy jasnożółto - szarej, wilgotna

1,7 ÷ 3,0 m p.p.t. grunty rodzime wykształcone w postaci piasku drobnego, barwy szaro - żółtej, mało wilgotny,



**Wykonał i opracował:**

mgr inż. MARIUSZ ALFAWICKI

**GEO** *Alfawicki*  
**ALFenix** tel. 502-39-39-34