

# INWENTARYZACJA

BUDYNKU PIEKARNI W NIEPOŁOMICACH  
UL. SPÓŁDZIELCZA, 32-005 NIEPOŁOMICE

**ADRES INWESTYCJI:**

**NIEPOŁOMICE UL. SPÓŁDZIELCZA, 32-005 NIEPOŁOMICE**

BRANŻA: ARCHITEKTURA

STADIUM: INWENTARYZACJA

INWESTOR: GMINA NIEPOŁOMICE

Ul. Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice

**ARCHITEKTURA:**

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Artur Grodziński

**LUTY 2018**

33- 100 TARNÓW      UL. GROTTERA 26

**EGZEMPLARZ NR 1**

TEL. 0508 134 500 WWW.ART.TARNOW.PL

e-mail: ART. TARNOW@ WP.PL

# **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

STRONA TYTUŁOWA

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA:

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,01) PIWNICA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,02) KOTŁOWNIA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,03) PIWNICA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,04) PIWNICA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,05) PIWNICA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (0,06) PIWNICA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,01) WIATROŁAP

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,02) BIURO

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,03) POMIESZCZENIE 1

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,04) HOLL

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,05) POMIESZCZENIE SOCJALNE

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,06) TOALETA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,07) TOALETA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,08) MAGAZYN

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,09) POMIESZCZENIE 2

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,10) POMIESZCZENIE 3

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,11) POMIESZCZENIE 4

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,12) POMIESZCZENIE 5

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,13) KOMUNIKACJA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,14) KOMUNIKACJA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,15) POMIESZCZENIE 6

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,16) POMIESZCZENIE 7

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,17) HOLL

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (2,01) STRYCH

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA POŁUDNIOWA

INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA PÓŁNOCNA  
INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA ZACHODNIA  
INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA WSCHODNIA

CZĘŚĆ GRAFICZNA :

- |  |             |
|--|-------------|
| • rys. nr 1- RZUT PIWNICY              | skala 1:100 |
| • rys. nr 2 - RZUT PARTERU             | skala 1:100 |
| • rys. nr 3 - RZUT STRYCHU             | skala 1:100 |
| • rys. nr 4 - RZUT DACHU               | skala 1:100 |
| • rys. nr 5 - PRZEKRÓJ P1-P1           | skala 1:100 |
| • rys. nr 6 - PRZEKRÓJ P2-P2           | skala 1:100 |
| • rys. nr 7 - PRZEKRÓJ P3-P3           | skala 1:100 |
| • rys. nr 8 - ELEWACJA FRONTOWA        | skala 1:100 |
| • rys. nr 9 -ELEWACJA BOCZNA           | skala 1:100 |
| • rys. nr 10 -ELEWACJA TYLNA           | skala 1:100 |
| • rys. nr 11 -ELEWACJA BOCZNA          | skala 1:100 |
| • rys. nr 12 -DETAL DRZWI WEJŚCOWYCH   | skala 1:25  |
| • rys. nr 13 -DETAL DRZWI WEWNĘTRZNYCH | skala 1:25  |
| • rys. nr 14 -DETAL OKNA               | skala 1:125 |

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

---

### **INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PIEKARNI W NIEPOŁOMICACH**

#### **1. STAN FORMALNO-PRAWNY**

podstawa opracowania:	zlecenie	Inwestora
branża:	architektura	
stadium:	projekt	techniczny
adres budowy:	Spółdzielcza, 32-005	Niepołomice
Inwestor:	Gmina	Niepołomice
	Zamkowa 5a, 32-005 Niepołomice	

#### **2. TEMAT OPRACOWANIA**

Tematem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku Piekarni w Niepołomicach, będącej własnością Miasta i Gminy Niepołomice.

Obiekt zlokalizowany jest w Niepołomicach przy ulicy Spółdzielczej, w gminie Niepołomice, powiat wielicki.

#### **3. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Podstawą opracowania są:

- wizje lokalne i obmiary wykonane w dniach 24.01.2018 r. i 01.02.2018 r.,
- dokumentacja fotograficzna budynku wykonane w dniach 24.01.2018 r. i 01.02.2018 r.,
- obowiązujące akty prawne,
- obowiązujące Polskie Normy Budowlane, zarządzenia i instrukcje techniczne,
- dostępna literatura,
- analiza własna.

#### **4. ZAKRES OPRACOWANIA**

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku Piekarni w Niepołomicach.



## 5. LOKALIZACJA I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w Niepołomicach przy ulicy Spółdzielczej, w gminie Niepołomice, powiat wielicki. Budynek o funkcji użytkowej, do niedawna prosperował jako zakład piekarniczy. Budynek opiera się na rzucie przybliżonym do dwóch połączonych prostokątów. Północna część obiektu dobudowana w późniejszym czasie. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, tynkowany. Dach nad częścią południową w konstrukcji tradycyjnej drewnianej, natomiast północna część kryta stropodachem. Układ konstrukcyjny stropu parteru i poddasza podłużny. Budynek jednokondygnacyjny ze strychem nieużytkowym w części pierwotnej. Głównym problemem budynku jest jego zaniedbanie, które można zaobserwować w pomieszczeniach. Wnętrze obiektu zwraca również uwagę na występującą wilgoć widoczną na ścianach oraz sufitach głównie w okolicy przewodów wentylacyjnych. We wszystkich pomieszczeniach można zauważyć znaczne ubytki w tynku, płytkach ściennych i podłogowych, oraz zawilgocenie na ścianach. Zła wentylacja pomieszczeń również mogła doprowadzić do zalegania w nich wilgoci. Spowodowało to powstawanie nieprzyjemnego mikroklimatu, niezdrowego dla przebywających w pomieszczeniach ludzi. Posadzka w pomieszczeniu 1 ma znaczne ubytki spowodowane użytkowaniem.

Zestawienie powierzchni oraz głównych wymiarów:

- kubatura budynku – ok. 2250,4 m<sup>3</sup>
- powierzchnia zabudowy budynku – 427,11 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa parteru – 295,71 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa piwnicy – 224,09 m<sup>2</sup>,
- wysokość całkowita – ok. 8,11 m,
- długości budynku – 29,08m,
- szerokości budynku – 10,95m (elewacja południowa) , 11,65m (elewacja północna)
- wysokość kondygnacji w świetle stropów:
  - o piwnica 2,99m – 4,0m
  - o parter, budynek od strony południowej 2,34m – 3,10m
  - o parter, budynek od strony północnej 2,31m – 3,99m
  - o strych 0,00m – 4,75m

### 5.1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE I WARUNKI POSADOWIENIA

Ściany fundamentowe wykonane są z kamienia oraz cegły palonej.

## **5.2 ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PARTERU**

Wykonane są z cegły pełnej palonej. Ściany są w układzie podłużnym. Usztywnienie układu

poprzecznego stanowią mury poprzeczne. Odcinki ścian pod oknami oraz naroża budynku w

kondygnacji parteru wykonano z cegły.

## **5.3 ŚCIANY SZCZYTOWE**

Wykonane są z cegły pełnej palonej. Ściany szczytowe są kontynuacją ścian parteru.

## **5.4 STROP NAD PARTEREM**

Stropy nad parterem wsparte na murach podłużnych i poprzecznych.

## **5.5 ŚCIANY DZIAŁOWE PARTERU I PODDASZA**

Ściany działowe wykonane są z cegły pełnej palonej otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

## **5.6 WIĘŻBA DACHOWA ORAZ POKRYCIE DACHOWE**

Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. Do pokrycia dachu budynku zastosowano

dachówkę ceramiczną. Dachówka ceramiczna mocowana do łąt. Elementy więźby dachowej

łączone są za pomocą połączeń ciesielskich oraz gwoździ.

## **5.7 RYNNY, RURY SPUSTOWE I ELEMENTY ODWODNIENIA BUDYNKU**

Budynek posiada odwodnienie w postaci zespołu rynien oraz rur spustowych. Rynny oraz rury spustowe wykonane są z blachy powlekanej stalowej. Rynny oraz rury spustowe zamocowane są do budynku za pomocą uchwytów obręczowych. Spadek rynien jest zachowany. Odprowadzenie wód deszczowych na teren własnej działki.

## **5.8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA**

Okna drewniane z szybami zespolonymi. Drzwi wejściowe drewniane dwuskrzydłowe. Drzwi

wewnętrzne drewniane jedno i dwuskrzydłowe.

## 5.9 POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIENNE

Posadzki w budynku betonowe wyłożone płytkami ceramicznymi oraz podłoga lastriko. Tynki w pomieszczeniach wapienne i cementowo-wapienne. W pomieszczeniach wc ściany wyłożone płytkami ceramicznymi.

## 5.10 PRZEWODY WENTYLACYJNE I DYMOWE

Budynek posiada przewody kominowe: wentylacyjne i dymowe. Kominy wymurowane są z cegły pełnej.

## 5.11 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WOD. - KAN., C.O., I ELEKTRYCZNA

Budynek posiada czynne wewnętrzne instalacje wod.-kan. wykonane z rur stalowych,

natomiast kanalizacja sanitarna z PCV i rur żeliwnych. Instalacja elektryczna podtynkowa.

## 6. FUNKCJA I DANE TECHNICZNE

Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Piwnica

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW.UŻYTKOWA [m <sup>2</sup> ]
0,01	piwnica	podłoga betonowa	15,76
0,02	kotłownia	podłoga betonowa	25,26
0,03	piwnica	grunt	63,10
0,04	piwnica	podłoga betonowa	54,04
0,05	piwnica	podłoga betonowa	32,26
0,06	piwnica	podłoga betonowa	33,67
<b>RAZEM</b>			<b>224,09</b>

## Parter

LP	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. UŻYTKOWA [m²]
1,01	wiatrołap	lastriko	6,22
1,02	biuro	podłoga PCV	12,70
1,03	pomieszczenie 1	lastriko	3,84
1,04	holl	lastriko/płytki	27,80
1,05	pom. socjalne	płytki	11,26
1,06	toaleta	płytki	1,85
1,07	toaleta	płytki	1,79
1,08	magazyn	płytki	7,44
1,09	pomieszczenie 2	płytki	129,48
1,10	pomieszczenie 3	lastriko	19,05
1,11	pomieszczenie 4	lastriko	5,53
1,12	pomieszczenie 5	lastriko	5,53
1,13	komunikacja	podłoga betonowa	6,03
1,14	komunikacja	podłoga betonowa	14,52
1,15	pomieszczenie 6	podłoga betonowa	15,17
1,16	pomieszczenie 7	podłoga betonowa	18,76
1,17	holl	podłoga betonowa	8,74
<b>RAZEM</b>			<b>295,71</b>

## Strych

LP	POMIESZCZENIE	POW. PO OBRYŚIE POSADZKI [m²]
2,01	strych	162,69
<b>RAZEM</b>		<b>162,69</b>

## 7. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnych, dokumentacji fotograficznej, dokonano oceny stanu technicznego przedmiotowego budynku.

Przedmiotem oceny stanu technicznego budynku zostały objęte następujące elementy budynku:

1. pokrycie dachowe.
2. więźba dachowa.
3. ściany budynku.
4. stropy
5. system odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych.
6. stolarka okienna i drzwiowa.
7. posadzki.
8. instalacje wewnętrzne.

W wyniku przeprowadzonych oględzin, analizy konstrukcji budynku stwierdza się, że:

1. W budynku elementy konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym.
2. W elementach konstrukcyjnych budynku nie zostały przekroczone stany graniczne nośności oraz stany graniczne użytkowania.
3. Nie stwierdzono przemieszczeń i odkształceń mające wpływ na konstrukcję oraz jej przydatność użytkową.

Głównym problemem budynku jest jego zaniedbanie, które można zaobserwować w pomieszczeniach. Wnętrze obiektu występuje wilgoć widoczną na ścianach oraz sufitach głównie w okolicy przewodów wentylacyjnych. We wszystkich pomieszczeniach można zauważyć znaczne ubytki w tynku, płytkach ściennych i podłogowych, oraz zawilgocenie na ścianach. Zła wentylacja pomieszczeń również mogła doprowadzić do zalegania w nich wilgoci. Spowodowało to powstawanie nieprzyjemnego mikroklimatu, niezdrowego dla przebywających w pomieszczeniach ludzi. Posadzka w pomieszczeniu 1 ma znaczne ubytki spowodowane użytkowaniem.

## CZĘŚĆ GRAFICZNA

---

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU PIEKARNI W NIEPOŁOMICACH



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,01) PIWNICA





**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,02) KOTŁOWNIA**



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,03) PIWNICA





**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,04) PIWNICA**



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,05) PIWNICA





INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (0,06) PIWNICA



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,01) WIATROŁAP





**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,02) BIURO**



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,03) POMIESZCZENIE 1





INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,04) HOLL



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,05) POMIESZCZENIE SOCJALNE





**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,06) TOALETA**



**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,07) TOALETA**



**INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,08) MAGAZYN**







INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA – (1,09) POMIESZCZENIE 2



**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,10) POMIESZCZENIE 3**



**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,11) POMIESZCZENIE 4**





**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,12) POMIESZCZENIE 5**



INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,13) KOMUNICKACJA






**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,14) KOMUNIKACJA**





**INWENATRYCJA FOTOGRAFICZNA – (1,15) POMIESZCZENIE 6**



**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,16) POMIESZCZENIE 7**





INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (1,17) HOLL



INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – (2,01) STRYCH





INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA POŁUDNIOWA







**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA PÓŁNOCNA**



**INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA ZACHODNIA**






INWENATRYZCJA FOTOGRAFICZNA – ELEWACJA WSCHODNIA



## INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]
0.01	piwnica	pod.bełonowa	15,76
0.02	kotłownia	pod.bełonowa	25,26
0.03	piwnica	grunt	63,10
0.04	piwnica	pod.bełonowa	54,04
0.05	piwnica	pod.bełonowa	32,26
0.06	piwnica	pod.bełonowa	33,67
<b>RAZEM</b>		-----	<b>224,09</b>

LEGENDA:

■ ŚCIANY ISTNIEJĄCE


 FRAGMENT BUDYNKU NIEPODPIWNICZONY

UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

33-100 TARNÓW, UL. GROTTEGA 2  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 50  
e-mail: art.tarnow@wp.p

**PROJEKT BUDOWLANY**  
"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepolomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepolomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANI
NAZWA RYS.	RZUT PIONWICY <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A1 SKALA 1:100 LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodzki nr upr. MPORIA/07/6/2016, spec. arch.		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		





## INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
NR	POMIESZCZENIE	POSAZDZ	POW. [m <sup>2</sup> ]
1.01	wiatrołap	lastriko	6,2
1.02	biuro	podłoga PCV	12,7
1.03	pomieszczenie 1	lastriko	3,8
1.04	hall	lastriko/płytki	27,8
1.05	pomieszczenie socjalne	płytki	11,2
1.06	toileta	płytki	1,8
1.07	szatnia	płytki	1,7
1.08	magazyn	płytki	7,4
1.09	pomieszczenie 2	płytki	129,4
1.10	pomieszczenie 3	lastriko	19,9
1.11	pomieszczenie 4	lastriko	5,5
1.12	pomieszczenie 5	lastriko	5,5
1.13	kuchnia	p. betonowa	4,0
1.14	kuchnia	p. betonowa	14,5
1.15	pomieszczenie 6	p. betonowa	15,1
1.16	pomieszczenie 7	p. betonowa	18,7
1.17	hall	p. betonowa	8,7
<b>RAZEM</b>			<b>295,7</b>

■ ŚCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

**PROJEKT BUDOWLANY**  
"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepolomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepolomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	RZUT PARTERU <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A2 SKALA 1:100 LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodzki nr upr. MP/04A/076/2016, spec. arch.		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łęczyńska		








**UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**

**PROJEKT BUDOWLANY**  
"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

PODPIS



RYS. NR 2 RZUT PODDASZA  
stan istniejący

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

LEGENDA:

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

A  
T


ARTUR GRODZIŃSKI  
ARCHITEKT

33-100 TARNÓW, UL. GROTCERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY  
"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza , 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	RZUT DACHU stan istniejący		RYS. NR A4 SKALA 1:100 LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łęczyńska		





UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



A  
R  
T  
U  
R

G  
R  
O  
D  
Z  
I  
Ń  
S  
K  
I


A  
R  
C  
H  
I  
T  
E  
K  
T

33-100 TARNÓW, UL. GROTTIGERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ P1-P1 <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A5
			SKALA 1:100
			LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		



UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


**A  
R  
T  
U  
R** **GRODZIŃSKI**  
**ARCHITEKT**

33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

**PROJEKT BUDOWLANY**  
"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza , 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ P2-P2 <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A6 SKALA 1:100 LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Godziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.	PODPIS	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		





UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



A  
ARTUR  
T

GRODZIŃSKI

ARCHITEKT

33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

"INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	ELEWACJA PÓŁNOCNA <i>stan istniejący</i>	RYS. NR A8	
		SKALA 1:100	
		LUTY 2018	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		



UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



A  
A  
T

ARTUR GRODZIŃSKI  
ARCHITEKT

33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"			
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	ELEWACJA POŁUDNIOWA <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A9
			SKALA 1:100
			LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		






UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



<div>A ARTUR GRODZIŃSKI T ARCHITEKT</div>		33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26 tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl	
PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"			
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	ELEWACJA WSCHODNIA <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A10
			SKALA 1:100
			LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		





UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA



A  
A  
T


ARTUR GRODZIŃSKI  
ARCHITEKT

33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26  
tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500  
e-mail art.tarnow@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"			
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	ELEWACJA ZACHODNIA <i>stan istniejący</i>		RYS. NR A11
			SKALA 1:100
			LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska		


# RYS. NR 12 DETAL DRZWI WEJŚCIOWYCH

stan istniejący



UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE


<div><div>A T</div><div>ARTUR GRODZIŃSKI ARCHITEKT</div></div>		33-100 TARNÓW, UL. GROTTIGERA 26 tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl		
PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"				
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza, 32-005 Niepołomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYS.	DETAL DRZWI WEJŚCIOWYCH <i>stan istniejący</i>	RYS. NR 12		
		SKALA 1:25		
		LUTY 2018		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.			PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łączyńska			



UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

<div>A ARTUR GRODZIŃSKI T ARCHITEKT</div>		33-100 TARNÓW, UL. GROTTIGERA 26 tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl		
PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"				
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice		BRANŻA	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza , 32-005 Niepołomice		STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA RYS.	DETAL DRZWI WEWNĘTRZNYCH <i>stan istniejący</i>			RYS. NR 13
				SKALA 1:25
				LUTY 2018
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.		PODPIS	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łęczyńska			





UWAGA!!! WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ARTUR T	GRODZIŃSKI		33-100 TARNÓW, UL. GROTTGERA 26 tel. 014 62 88 444, kom. 0 508 134 500 e-mail art.tarnow@wp.pl	
	ARCHITEKT			
PROJEKT BUDOWLANY "INWENTARYZACJA BUDYNKU PIEKARNI"				
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepotomice	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
LOKALIZACJA	ul. Spółdzielcza , 32-005 Niepotomice	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA RYS.	DETAL OKNA <i>stan istniejący</i>		RYS. NR 14	
			SKALA 1:25	
			LUTY 2018	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Artur Grodziński nr upr. MPOIA/076/2016, spec. arch.			PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Łęczyńska			