

Protokół z odbioru prac wykonanych przy obiekcie zabytkowym

W dniu 19.12.2017 przeprowadzono oględziny domu studenckiego
Hanka przy ul. Niepodległości 26

Obecni byli:

1. Władysław Groczyk - kierownik działu technicznego VAM
2. Marcin Karacki - dział techniczny VAM
3. Andrzej Lipiński - kierownik działu sztuki
4. Sebastian Tomaszewski - wykonawca
5. Mateusz Lutz - kierownik budowy, Hanka
6. Agnieszka Jędrzejewska - BMK
7. Aleksandra Jędrzejewska - BMK
8.
9.
10.

Podczas odbioru ustalono:

Zakończono prace remontowe elewacji i
wnetrza domu studenckiego "Hanka" przy
ul. Niepodległości 26. Prace były prowadzone
zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim nr 1045/2014
z dn. 21.11.2014 r. oraz nr 781/2017 z dn. 24.08.2017 r.
i decyzje nr 126/2017 z dn. 31.08.2017 r., a także
ustaleniami w trakcie trwania prac. Prace
polegały na wykonaniu tynków zewnętrznych,
współczesnym ubitku i położeniu kostki brukowej
z dodaniem miki, odnowieniu elewacji
pod porządkiem, wykonaniu detalu wykuszu
balustrady zewnętrznej i wewnętrznej, renowacji betonowych
klatek schodowych oraz z betonowania oraz
odnowieniem posłania we foyer i holu.
Prace odbioru uprządkowano zgodnie z projektem

W okresie mrocznym zaleca się wykonanie
przebiegu elementu i wykonanie potrzebnych
kolejnych czynności przy wykonywaniu
~~do~~ Elementu ~~do~~ Metelana beluwa zęba
do ~~przebiegu~~ Inicjatywa parawan w kolone krat
określonych










Dokumentacja przykroć, zaryfikacja
Dokumentacja przykroć, zaryfikacja
Zobacz prezerwacja do Biura MKS do 15.01.2018r.

Z

Załączniki:

Z

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 