

Inwentaryzacja 3 piętra - fotografie



Fotografia 1. Pomieszczenie 1.12 – wejście na oddział



Fotografia 2. Pomieszczenie 1.12 – tektonika ściany wewnętrznej



Fotografia 3. Pomieszczenie 1.12 – układ pomieszczenia



Fotografia 4. Pomieszczenie 1.12 – układ ściany zewnętrznej



Fotografia 5. Pomieszczenie 1.12 – uskok w suficie i ścianie zewnętrznej




Fotografia 6. Pomieszczenie 1.13 – wejście na blok



Fotografia 7. Pomieszczenie 1.13 – wyjście na balkon



Fotografia 8. Pomieszczenie 1.10 – łazienka



Fotografia 9. Pomieszczenie 1.09 – Korytarz z zabudową



Fotografia 10. Pomieszczenie 1.08 – Pomieszczenie socjalne



Fotografia 11. Pomieszczenie 1.08 – Pomieszczenie socjalne



Fotografia 12. Pomieszczenie 1.08 – Pomieszczenie socjalne



Fotografia 13. Pomieszczenie 1.07 – Łazienka



Fotografia 14. Pomieszczenie 1.04 – Korytarz z zabudową – dalsza część



Fotografia 15. Pomieszczenie 1.04 – Widok na przestrzeń magazynową